



ऋषिङ्ग गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोखरी भञ्ज्याङ्ग, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



+ W58J+MQ2

२०७३

ऋषिङ्ग गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोखरीभञ्ज्याङ्ग, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या: २०८३/८४

चलानी नं.: ३२८

मिति: २०८३/०६/१६

श्री स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग,

झोलुङ्गे पुल शाखा,

पुल्चोक, ललितपुर ।

विषय :- बाढीबाट क्षतिग्रस्त झोलुङ्गेपुलको विवरण उपलब्ध गराइएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, झोलुङ्गे पुल शाखाको प.सं. ०८३/८४, च.नं. झो.पु/२७७, मिति २०८३/०६/१४ को पत्र अनुसार मिति २०८३/०६/०८ गते देखि २०८३/०६/१२ गते सम्मको वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण यस ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ अन्तर्गतका झोलुङ्गेपुलको विवरण यसै पत्रसाथ पेश गरिएको जानकारीका साथ अनुरोध छ ।

२०८३/०६/१६

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार. कृषि, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधार"

वेबसाईट: www.rishinghamun.gov.np, ईमेल: rishinghamun@gmail.com, info@rishinghamun.gov.np

फोन: ९८५६०३४४९९, ९८५६०६३६८५, ९८५६०६२३०३



ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ का क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलहरु

सि.नं	जिल्ला	पालिका	वडा नं	स्थान		खोलाको नाम	झो.पुको नाम	लम्बाई मि.	क्षतिको अवस्था (पूर्ण/आंशिक)	कैफियत
				बाँया किनारा	दायाँ किनारा					
१	तनहुँ	ऋषिङ्ग गा.पा.	४	मधुवन	बुलिङ्गटार गा पा	काली गण्डकी	मधुवन झोलुङ्गे पुल	२६१.१० मि.	अंशिक/पूर्ण	१ वटा लट्टा चुडिएको / डेक तथा जाली च्यातिएको अंशिक बगाएको
२	तनहुँ	ऋषिङ्ग गा.पा.	४	नारायणटार	बुलिङ्गटार गा पा	काली गण्डकी	नारायणटार झोलुङ्गे पुल	२६४ मि.	अंशिक	फिक्सेसन केवल खुस्किएको तथा काठ अडकिएको तथा जाली च्यातिएको
३	तनहुँ	ऋषिङ्ग गा.पा.	४	हाडिवन	बुलिङ्गटार गा पा	काली गण्डकी	हाडिवन झोलुङ्गे पुल	२६६ मि.	अंशिक	फिक्सेसन केवल खुस्किएको तथा काठ अडकिएको

लि. पल्लव प्रसाद शर्मा
उपप्रमुख





